


الله جهاد ازیا بستگی هی سیستم داردو هرچه اینتر تغیری کند، بنابراین موتورهای کوکت را زنالت

۱۶-۱



از جهت دیرگذاری موتورهای کارخانجات هی هر سکل است و رله طاهم همچو  $\frac{ms}{ms}$  است. بنابراین عیاری در حدو  $\frac{ms}{ms}$  قطاع فالنت مدلی کشید.

میتوان با توجه به مطالب فوق، هنگام بروز فالنت از فتحله پلیک ردم شوم و آگر میل از A قطع کنیم، دوباره موتور باز لبیم گردوس. اگر مشخصه کوبن ما نزد نباشد (خطایین) فالنت به سمت اندکی رو و دو سین از مطالب بالا در مورد موتور آسنکرون است، در موتور سنکرون بحث تغیر  $\theta_{ang}$  را در هنگام بازیابی از داریم.



## فصل چهاردهم

### (Recovery of motors from fault)

#### ۱۲- مسئله نایابداری موتور آسنکرون

به شکل زیر توجه کنید. اگر اتصال کوتاهی در ترمینال موتور اتفاق بیافتد در اینصورت کوبل الکتریکی ورودی به موتور صفر می شود در حالیکه کوبل مکانیکی ثابت است. در اینحالات دور موتور کاهش می یابد و در نتیجه لغزش آن افزایش می یابد. اگر اتصالی قبل از اینکه به نقطه A در شکل زیر بررسیم رفع گردد در اینصورت چون کوبل الکتریکی بیشتر از کوبل مکانیکی است موتور دوباره به نقطه کار نامی خود یعنی B برگشته و به کار آدامه می دهد (البته چون این نقطه قبل از نقطه کوبل ماکریسم قرار دارد، جریانی برابر جریان استارت از شبکه می کشد که خود باعث افت ولتاژ می شود و منحنی کوبل سرعت را پائین می آورد). اما اگر اتصالی بعد از عبور موتور از نقطه A قطع گردد در اینصورت کوبل مکانیکی از کوبل الکتریکی بیشتر است و موتور زیر بار می ماند و باصطلاح *Stall* می گردد. که این لفظ شدن موتور را

اصطلاحاً نایابداری موتور آسنکرون می گویند. نکته



و دقت سرعت بالا مول می باشد  $\frac{\omega_m}{\omega_m}$   $\rightarrow$  حدود بودن نایاب  $\rightarrow$  سقوط مخصوص  $\rightarrow$  افت ولتاژ  $\rightarrow$  رفع فالنت  $\rightarrow$  بروز فالنت  
نایابداری سیستم  $\rightarrow$  خواهیں نیروگاه  $\rightarrow$  از کارخانه که سوزن داشت تقریباً

## ۱۲-۲ نجات موتورها در شرایط اتصال کوتاه

حال یک سیستم بزرگتر مثلاً یک کارخانه را در نظر بگیرید. در اثر اتصال کوتاه تمامی موتورها و لتاژ کمی را از شبکه دریافت می‌نمایند و بنابراین به سمت *start* شدن حرکت می‌کنند. حال فرض نمائید که اتصال کوتاه قبل از نقطه A رفع گردد و همگی موتورها شروع به حرکت به سمت نقطه B نمایند. این عمل درست مانند اینست که تمامی موتورهای کارخانه در حال استارت شدن باشند و بنابراین جریان زیادی از شبکه کشیده می‌شود که این جریان زیاد باعث افت و لتاژ در شبکه می‌شود که بخودی خود ممکن است (بعثت ناکافی بودن کوپل الکتریکی) باعث *start* شدن موتورها گردد. یکی از وظایف مهندس طراح کارخانه نجات موتورهای مهم در شرایط اتصال کوتاه یا اصطلاحاً Recovery of motors from fault می‌باشد.

البته عزرا تو رها و ماشینای سنکرون هم باشد در شرایط منکر که تا بیست بازتاب را داشته باشند.

در موقع اتصال کوتاه و لتاژ تمامی نقاط شبکه کاهش خواهد یافت و در نتیجه موتورهای موجود در شبکه کاهش سرعت داده و زنرآتورهای سنکرون هم سرعت می‌گیرند. اگر اتصالی سریعاً بر طرف شود سیستم ممکن است که به حالت پایدار خود برسد. این حالت نشان‌دهنده این است که شبکه کاملاً قوی است اما در کارخانچات این حالت بسیار نادر است همگی موتورها بخودی خود از اتصالی نجات پیدا نخواهند کرد. ضعف فوجی غایی از رفع قطعه برق بدلیل استارت موتورها است.

## ۱۲-۲-۱ در نظر گیری نوع اتصال کوتاه

در مطالعه رفتار و پاسخگویی سیستم به اتصال کوتاه لازم است که نوع اتصالی که سیستم می‌باید در مقابل آن پایدار بماند مشخص گردد. اتصال کوتاه سه فاز معمولاً بیشترین افت و لتاژ را حاصل می‌کند اما ممکن است سریعترین قطع را نیز داشته باشد. در شبکه‌های انتقال در لتاژهای بالا اتصالی سه فاز بندرت صورت می‌گیرد بطوریکه در طراحی، در نظر گیری اتصال کوتاه سه فاز در این خطوط باعث افزایش هزینه‌ها خواهد شد. معمولاً اتصال کوتاه دو فاز و یا در لتاژهای خیلی بالا اتصال کوتاه تک فاز

در نظر گرفته می شود. اما در شبکه های توزیع اتصال کوتاه دو فاز یا فاز به زمین در کابلها بسرعت (قبل از

قطع شدن) ممکن است به اتصال کوتاه سه فاز تبدیل گردد. بنابراین در شبکه های توزیع مبنای طراحی

می باید برایه اتصال کوتاه سه فاز انجام گیرد. اصلًا کوپل الکتریکی ندارم. برخلاف مالت آنکه رکه کند تریه  
توجا کابل بوده خالت تک فاز می بود. بنابراین مقصود لازم جبست رفع خالت است.  
اصال و قفع { حواصیل بوده تک ناز  
بنابراین در این شرایط برای نوع خالت یعنی سه فاز را در نظر گیرم سه

## ۱۲-۲ محاسبات مربوط به نجات موتورها در شرائط اتصال کوتاه


در یک شبکه واقعی مسئله پایداری گذرا جهت تست سیستم و مقابله با مسئله ناپایداری ژنراتورهای سنکرون و موتورهای آسنکرون شبیه سازی می گردد. معمولاً این مهم با ایجاد سناریوهای مختلف و ایجاد اتصال کوتاه در یک نقطه از شبکه و مشاهده پاسخ سیستم انجام می گیرد.

نجات موتورها در هنگامیکه اتصال کوتاه در خطوط تغذیه اصلی ورودی به کارخانه ایجاد می گردد ممکن است خیلی مشکل باشد. اما در این حالت نیز می توان از تکنیکهایی از قبیل کاهش بار در روزهایی که احتمال اتصال کوتاه در شبکه زیاد است و یا از ژنراتورهای اضطراری داخل کارخانه که بارهای مهم و حساس را جدا از شبکه تغذیه می نمایند استفاده نمود که ممکن است مؤثر باشد. بهر حال نجات موتورها در تمامی شرایط بسیار مشکل است. مهندس طراح یا بهره بردار از شبکه برق می باید شرایط مختلف نجات موتورهای ضروری را همیشه در مدنظر داشته باشد. در بخش بعدی مفصلًا در مورد راههای نجات موتورها صحبت خواهد شد.

با اینکه برای محاسبه و تصمیم گیری می باید کل شبکه را شبیه سازی نماییم، اجازه بدھید در اینجا به یک مثال کوچک اشاره کنیم:

مثال: ماکریسم بار موتوری را که می توان بر روی بس بار  $380^7$  با قدرت اتصال کوتاه  $28^{MVA}$  قرار داد تا اینکه موتورها در شرائط اتصال کوتاه بتوانند نجات یابند محاسبه نمائید.

هنر (stall) جریان بالا نگزارد. در موتور های برق میزب وسائل خاطقی (stall) صورت میگردد. در موتور های برق میزب وسائل خاطقی (stall) کوک می شود. چون معمولاً باعث مخالفت میگردد. پس بیشینی امکان سوختن در موتور های هتلای بضم اس است. آنرا مکانی من باشد  $s_{start}$  میگذرد. ولن افت ولتاژ از start من را در نظر گرفت.




$$scc = 21 \text{ MVA}$$




$$\text{RMS make : } scc = 18 \text{ MVA} \Rightarrow 18 \text{ MVA} \sqrt{\frac{I_{dc}}{R_{MVA}}} \quad \text{در اندازی}$$


switching  
duty



امان یار مکانیکی دهن  $\left\{ \begin{array}{l} \text{لطفه: دود تو سط من} \\ \text{لطفه: تولید دیگام در کارخانه چای} \end{array} \right.$

گشتاور تاوم من بالفراشی میباشد (بعلق مقاومت هوکه با سرعت افزایش میباشد). مقدار اولیه گشتاور را  $I_{dc}$  نامی از اصل مکانیک و گشتاور اولیه است.






حل: قدرت موتورهای نصب شده در این بار را  $MVA_x$  فرض می‌نماییم و مبنای محاسبات را نیز  $MVA_x$  می‌گیریم. (مبنای مصالاً سه رامقاویر نیان مسحوق رفتادم)

در اینصورت جریان نامی موتور برابر  $1\text{ m/s}$  می باشد و در نتیجه جریان استارت موتور برابر  $5\text{ m/s}$  یعنی  $5$  برابر جریان نامی است. بنابراین راکتانس موتورها  $0.9$  است. اگر بخواهیم که هنگام استارت (یعنی هنگامیکه اتصال کوتاهی در شبکه اتفاق افتاده است و رفع گردیده و موتورها همگی در حالت استارت هستند) موتورها از اتصالی نجات پیدا کنند، نباید ولتاژ ترمینال موتورها از  $0.8\text{ kmtr}$  گردد چون در غیر این صورت حتماً موتورها *stall* خواهند شد. بنابراین فرض، راکتانس معادل تونن شبکه می باشد:

$$V_2 = \frac{0.2}{0.2 + \alpha} V_1 = 0.8 V_1$$

$\alpha = 0.05 \quad P.O.$



پاشد. قدرت وصل دژنکوری که به این بار وصل می‌گردد برابر است با

$$\text{فورت دھل} = \frac{1}{0.05} + \frac{1}{0.2} = 25 \text{ P.O.} \quad \text{یا} \quad = \frac{1}{0.2 / (0.05)} = 25 \text{ P.O.}$$

جیز مونور جیز مونور


این قدرت وصل می‌باید با قدرت اتصال کوتاه‌باز برابر باشد یعنی

$$25^{\text{P.U.}} + X^{\text{MVA}} = 28^{\text{MVA}}$$

$$X \approx 1.2 \text{ MVA}$$

یعنی ماکزیمم توان موتوری که از بار  $\frac{MVA}{380}$  می‌توان گرفت  $10.2$  می‌باشد. در عمل معمولاً در این سطح ولتاژ، قدرت  $\frac{MVA}{f}$  توان موتوری قابل دریافت است.

(برهمناکه  $\frac{\text{بلا} \Delta \text{ بصورت}}{\text{نم}} = \text{بود} \Delta \text{ در} \Delta \text{ شبکه رالز} A \text{ م} \text{ بینند.}$ )



کامپیوٹر در لحاظه نوش کرد  $\frac{1}{5} \times 15 = 3$  برای جمله میگذرد.

حال بینیم که چطور می‌توان این محدودیت را افزایش داد، یعنی از بار مثلاً  $380^{\text{V}}$  قدرتی بیشتر از  $MVA$  دریافت نمود.

## ۱۲-۲-۳ خروج بار و استارت مرحله‌ای موتورها


### (Load Dropping and Phased Reacceleration)

کاملاً بندرت در یک کارخانه تمامی موتورها ضروری می‌باشند. مهندسین کارخانجات شیمیائی و پتروشیمی معمولاً ادعا دارند که تمامی موتورها ضروری هستند اما وقتیکه فوائد خروج چند موتور برای آنان تشریح گردد آنها نیز قبول خواهند نمود. در مثالی که در بالا آمد یکی از محدودیت‌ها این بود که ما می‌خواستیم تمامی موتورها را نجات دهیم. اما می‌توانیم مثلاً نصف موتورها را (در هنگام اتصال کوتاه) عمدتاً خارج نمائیم و بقیه موتورها را نجات دهیم. وقتیکه نصف اول نجات یافته باشد می‌توان نصفه بعدی را مجدداً وصل نمود. اگر مثال قبلی را در نظر بگیریم با این طرح همگی موتورها موقع اتصالی در داخل اتصالی جریان می‌ریزند اما امپدانس مؤثر موتورها در هنگام نجات بعای  $P_{\text{U}}^{0.2}$  به  $0.4$  افزایش یافته است.

با انجام محاسبات مثال قبلی با امپدانس  $0.4$  برای موتورها خواهیم داشت.

$$V_2 = \frac{0.4}{0.4 + a} V_1 = 0.8 V_1$$

$$aL = 0.1 P_{\text{U}}$$




$$\frac{1}{0.1} + \frac{1}{0.2} = 15 \quad \text{قوت وصل}$$

چون درین اتصال کوتاه  
جهة موتورها داخل محسنتوں  
دارند استارت می‌شوند ولی ما موتورها  
بعدش قطعی کنیم.

$$15 \times X = 28$$

$$X \approx 2 MVA$$




{ (موقع اتصال کوتاه  
خودمقطعی کنم

صرف: نجات‌های بعیض از موتورها در شرایط استعمال است.  
رجای نجات موتورها از خوابیدن زیر باز


میان خودشان از آبتداء با درنظر گرفتن تمام این مسائل مانند مکالم قبل.

برای استارتاپ موثری تدان اینجا موارد موقوعات کم / د. اتمانی / دامنه نالت در حسین کارکی اتفاق افتاده قابل ررا را آن لخدا کم کنید. پس محاسبات مثال قبل همراهست.

یکث این استارست موتور متفاوت است و شاید بتوان لفظ که به عنوان استارست بتوان باربیتری را روی بسیاری برقرار دارد. پژوهشکار نزدیک آن موتورها باهم استارست می‌شوند. اما به عنوان بروز فالنت و پینل مکار و قطع آن مدلله فرق می‌کند که اینجا بعضی کنیم. رواجع به عنوان استارست تنظیمات خاصی صورت می‌گیرد که به عنوان بروز فالنت برای غرض منظمه بود. آن املاک چنین تنظیماتی نسبت و مکمل است پس از رفع نالت برخلاف میله چندین موتور باهم استارست شوند و نه صورت ترتیبی.



## NETWORK DIAGRAM DRAWING UTILITY - H FOR HELP-X TO EXIT




COPYRIGHT (C) TOM Ltd 1988 TIME :


دستگاه کالریوں سے اسی قدر آنکھ ناچلت۔  
 تراش موارزی  
 سابل موارزی  
 ساپورت مولزی  
 منع SVC  
 نیروگاه ساریم

# LOAD DROPPING AND PHASED REACCELERATION


Graph 1: BUSBAR VOLTAGE




Graph 2: IM SLIP



Graph 3: IM POWER (MW)



Graph 4: IM POWER (MVAr)



COPYRIGHT (C) TOM Ltd 1988 TIME :

<sup>MVA</sup>  
بنابراین با طرح بالا و اضافه نمودن چند رله جهت تشخیص خطا می‌توان قدرت باس بار را به ۲ افزایش داد. این طرح معمولاً در کارخانجات صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. (ضولا (ضیارکه آنکوون (است)

در یک شبکه واقعی، موتورها می‌توانند به دو دسته تقسیم گردند. دسته اول موتورهایی که وجودشان بسیار ضروری است و دسته دوم آنهایی که می‌توان برای یک مدت خیلی کم بدون صدمه به خط تولید

خارج نمود. هرچه تعداد موتورهای ضروری کمتر باشد بهتر می‌توان سیستم را بعد از خط نجات داد.

<sup>موتور ضروری</sup>  
<sup>بپای آب دورکوره</sup>  
<sup>نرول حنرکن</sup>  
} مکن است نصف نباشد (یعنی  $\frac{1}{2}$ ) باشد. این پایه‌سازی معلوم می‌گردد.

وقتیکه اتصالی در یک سیستم اتفاق می‌افتد ولتاژ سیستم در همه جا کاهش می‌باید و از این کاهش ولتاژ می‌توان جهت تشخیص وجود خطا در سیستم استفاده نمود. البته رله‌های معمولی ولتاژ

(under voltage relays) در اکثر موارد قابل استفاده جهت این منظور نمی‌باشند چراکه اولاً آنها معمولاً بر

روی هر سه فاز قرار نمی‌گیرند و ثانیاً دقیق عمل نمی‌نمایند. رله‌های معمولی ولتاژ در بیشتر جاها

جهت جلوگیری از خطر استارت مجدد موتور در اثر خاموشی نصب می‌گردد تا بعد از روشنائی و

استارت مجدد موتورها باعث ایجاد خطر جانی نگردد. در حقیقت اکثر رله‌های ولتاژ جهت این منظور

نصب می‌شوند و اگر بخواهیم موتورها را نجات بدھیم می‌باید از رله‌های تأخیر زمانی استفاده کنیم.

معمولًا از رله‌های DC که جریان خروجی آنان می‌تواند برای مدتی ثابت باقی بماند و توسط یک آلام،

نشان داده شود استفاده می‌شود. (آخر زمان بگزید را ولتاژ بین باشد، رله قطع می‌کند. پس از زمان بگذارد، رله قطع می‌کند.)  
برای نجات زمزمه شکافون، مشکل فرکانس است و تا کم برای نجات وقت داشت (ارم

طرح شبکه، بنابراین می‌باید نجات موتورهای ضروری را برای تمامی اتصال کوتاه‌های (باور کردنی) در

نظر بگیرد. بعد از اینکه (۱ تا ۲ ثانیه) موتورهای ضروری نجات یافته‌ند بقیه موتورها که خارج شده‌اند

می‌توانند استارت شوند. البته مراحل استارت موتورها نیز می‌توانند تقسیم‌بندی گردد. برای این منظور

موتورها به چندین گروه تقسیم می‌شوند و در دسته‌های چند تائی استارت می‌گردند. البته انتخاب نوع

تقسیم‌بندی موتورها بستگی به قدرت تغذیه باس بار (همان قدرت اتصال کوتاه باس بار) دارد.

راه دیگر نجات موتورهای ضروری اینست که تمامی موتورهای غیر ضروری را که تا ۲ ثانیه نجات نمی‌یابند خارج نمائیم. چرا که این موتورها فقط کار نجات را برای بقیه موتورها مشکل می‌نمایند.



تکنیک نجات موتورها که در بالا ذکر شد باعث می‌شود که یک مجتمع صنعتی تواند خروج از حالت اضطراری شدید را داشته باشد و در حقیقت می‌توان به این تکنیک بصورت کاهش بار راکتیو در مدت نجات نگاه کرد، راههای دیگری نیز برای انجام این مقصود وجود دارد. در حالت کار عادی سیستم می‌توان یک راکتور خیلی بزرگ در شبکه نصب نمود و در هنگام اتصالی این راکتور را خارج نمود. البته باید در نظر داشت که وقتیکه موتورها استارت شدند، و در نتیجه نیاز به بار راکتیو در شبکه کاهش یافتد، باعث ایجاد ازدیاد ولتاژ در شبکه نشوند. راه دیگر استفاده از بانک خازنی و سویچ آن در هنگام اتصالی است. که این نیز باعث ازدیاد ولتاژ بعد از استارت موتور می‌شود. بهر حال دو تکنیکی که هم‌اکنون تشریح شد از نظر اقتصادی قابل جا انداختن نمی‌باشند چرا که مستوجب پرداخت بول زیادی در شرایط عادی کار سیستم می‌باشند.

بد نیست که در اینجا مسائلی را که در بالا ذکر شد برای یک شبکه ساده توسط برنامه PASHA تست نمائیم. شبکه انتخاب شده و نتایج آنالیز در شرایط مختلف در اشکال صفحه بعد رسم شده‌اند. همانطوریکه مشاهده می‌گردد وقتیکه نصف موتورها خارج شده‌اند باعث نجات بقیه موتورها شده است. همچنین توان راکتیو درخواستی و ولتاژ باس بار موتوری ترسیم شده است.

مجمع رازی آنلاین بود که موتور ماخوا باید نمود در عرض سه ساعت **۳۳۳۷۷** دلار خریداریم.

دور اس دارم **۲**) بازم با شدت لذت است باشی می آید.

**۳**) از این **MVA**، البته در ترتیب های بروجواب بر حسب کوئی پنهان است است موافق کنیم باز رزو

**۴**) تا بلیت اطمینان: اهمال قطع (تصویرت بروز خطا یا فوج آن) جگونه است. چون در حالت ثابت

اطمینان را پذیرن آورده ایم.

**۵**) **Bread duty** در ترتیب.


معنی **بر است مجازی** گنیم (رندر مجازی نکرده ام). (ناکنتر بجهت این است)

\* در خود کیا متاب را پیشتر تکانال کابل ها. رله های چاهنگ بند و کابل آتش سوزی راه از اختت.

\* در خوزستان بهترین نوسان برق را داریم. چون **هم تخصصیان** خوزستان می رویم.

(\*) رله های **coordinate** نیستند.

برگارخانه چای سازی کوچک **۱۲۵VA**:



آنچه کشک شده، کامل خشک هم من شود کرد. من خودش انجات می دهد ولی بقیه را بعله می کنم.


پس غول گی پس پک که ۳ تا زیرو بودند خواهد بود. (ای را کنترل نمایند و اتفاق نباشد).

مجمع شنگ آهن گل لهر، موتور **MVA** همه (ضروری) شنگ آهن را مخلوط آب پوری کند. آن را بخواهد و با سه **۳۳۳۷۷** ماه طول می کشد تا خالی شود. پس راجع به موتور فکر کنید بر است


14-9A

# LOAD DROPPING AND PHASED REACCELERATION


Graph 1: BUSBAR VOLTAGE




Graph 3: IM POWER (MW)



Graph 2: IM SLIP



Graph 4: IM POWER (MW)



COPYRIGHT (C) TOM Ltd 1988 TIME :


## ۱۲-۲ جزیره جزیره نمودن شبکه (Islanding)

استفاده از ژنراتورهای محلی جهت تغذیه موتورهای اضطراری یکی دیگر از راههای بهتر کردن جواب سیستم در شرائط اتصال کوتاه است. در این طرح موتورهای مهم، از باس بارهایی که در نزدیکی ژنراتورهای محلی قرار دارند تغذیه می‌گردند. وقتیکه اتصال کوتاهی اتفاق بیافتد بارهای مهم همراه با ژنراتور محلی خود از بقیه شبکه جدا گشته و بنهایی به کار خود ادامه می‌دهند. به این طرح جزیره جزیره نمودن شبکه گفته می‌شود. در یک مجتمع صنعتی جهت نجات موتورها در شرائط اتصالی تعداد زیادی جزیره ممکن است تشکیل گردد. البته این طرح باعث حل مسئله ناپایداری ژنراتور محلی نیز خواهد شد اما با تشکیل جزایر که هر کدام دارای ژنراتورها و موتورهای متصل به یکدیگر می‌باشند ممکن است باعث بالا رفتن هزینه کل شبکه گردد.

رفتار ماشینهای آسنکرون همانطوریکه گفته شد بسیار به ولتاژ ترمینالشان بستگی دارد و اگر ژنراتور متصل به این موتورها مجهز به AVR باشد پروسه نجات خیلی آسانتر خواهد شد. اما در شرائط جزیره جزیره شدن، ژنراتورها می‌باید نه تنها کنترل ولتاژ نمایند بلکه وظیفه کنترل فرکانس جزیره نیز بعدهد ژنراتورهای هر جزیره خواهد بود و مسائل دیگری نیز در هر جزیره می‌باید بیش بینی شود چرا که شبکه موجود در جزیره، دیگر به شبکه اصلی که وظیفه کنترل فرکانس را بعدهد داشته است متصل نیست، باید در نظر داشت که ژنراتورهای هر جزیره توانایی تغذیه موتورهای را در آن جزیره داشته باشند و یا اینکه بارها به رله‌های فرکانس (under frequency) مجهز باشند تا اینکه بطور اتوماتیک (در صورت اضافه بار) بارها در یک مدت زمان معین کاهش یابند. بعد از اینکه شرائط اتصالی از بین رفت در حالت کار عادی سیستم


تمامی شبکه مجدداً به یکدیگر متصل می‌گردد.  
 (از طرفی بینجا م متعلق با جزیره کل قوانین سید کمی شود و این متعلق برای شبکه است. البته در خود نیروگاه حاصل موتورهای  
 ضروری بسیاری داریم. مخصوصاً نیروگاهی امکنی)  
 در شبکه‌های درون نیروگاهی، جایی که تغذیه نیروگاه به شبکه از نظر مسئولین شبکه سرتاسری مهم است امکان اینکه نیروگاه را از شبکه جدا سازیم وجود ندارد. در این نوع شبکه‌ها دو راه موجود است. یک راه اینست که هنگامیکه امکان بوجود آمدن خطا در شبکه زیاد است (روزهای رعد و برق و طوفانی)

NETWORK DIAGRAM DRAWING UTILITY - H FOR HELP-X TO EXIT



## A PARTLY MESHED SYSTEM

COPYRIGHT (C) TOM Ltd 1988 TIME :



۷۵

موتورها به توسط ژنراتور اضطراری نیروگاه تغذیه گردند. راه دوم اینست که با استفاده از شبیه‌سازی، نیروگاه طوری طراحی شود که هر خطای در شبکه اتفاق بیافتد موتورهای ضروری نجات یابند.

در حالت دوم، محاسبات در شرایطی که ژنراتور اصلی نیروگاه در ضرب بار ۰.۹ پیش فاز کار می‌نماید و اتصالی سه فاز در بار و لتاژ بالای نیروگاه اتفاق می‌افتد انجام می‌گردد. چرا که ضرب بار ۰.۹ پیش (*overexcited*) همین خود ژنراتور نیز نایاب است. فاز پائین ترین سطح و لتاژ را حاصل نموده و نجات موتورها در بدترین شرایط خود می‌باشد<sup>۲۷</sup> راه حل دیگر، استفاده از ژنراتورهای گازی در نیروگاه می‌باشد که توانایی تغذیه بارهای داخل نیروگاهی را دارد. با استفاده از این طرح هنگامیکه تغذیه شبکه اصلی قطع می‌گردد، ژنراتور گازی استارت می‌شود. از آنجاییکه هنگام استارت ژنراتور گازی، موتورها کاهش سرعت داده‌اند و همچنین کل بار باندازه توان ژنراتور گازی می‌باشد، در هنگام برگشت موتورها، ژنراتور ممکن است کاهش سرعتی برابر ۲۵% داشته باشد. بهر حال محاسبات اینچنین شرایطی بسیار جالب است.



## ۵-۲-۱۳ جابجا نمودن موتورهای ضروری

### (Autotransfer of Important drives)

توبولوزی یا (lagout) شبکه نیز ممکن است در نجات موتورهای ضروری مؤثر باشد. اشكال زیر دو نوع از این سیستمهای را نشان می‌دهد که در آنها موتورهای ضروری می‌توانند از دو طرف تغذیه گردند و جابجا نمودن محل تغذیه موتورها (در هنگام اتصالی) باعث می‌گردد که موتورهای ضروری (آنها که از بار و سطی تغذیه می‌شوند) نجات یابند. این طرح در جاهایی که سیستم از دو محل تغذیه ورودی دارد بسیار مؤثر است ولی اگر یک تغذیه ورودی داشته باشیم فقط در اتصالیهای داخلی منفعت خود را نشان خواهد داد. <sup>۲۸</sup> ژنراتور حاس آنلایر علا برابر ژنراتور معهولی قیمت دارند. (مسانل سوئیچینگ). ملت گرانه یوردن <sup>۲۹</sup> وصل در حالت ناچلت (در حالت وصل یوردن هشتبند تقدیم شد). قطع و وصل سریع

جابجا نمودن تغذیه ورودی موتورهای ضروری ممکن است خطرناک نیز باشد. اگر این جابجایی هنگامیکه زاویه فاز منبع داخلی موتور (در هنگامیکه از تغذیه اولیه جدا گشته و به تغذیه بعدی وصل

## NETWORK DIAGRAM DRAWING UTILITY - H FOR HELP-X TO EXIT




COPYRIGHT (C) TOM Ltd 1988 TIME : 23:17:52

رسانی ملکی = در حالت اول (C) و باز و دسته شو،  
رسانی ملکی = در حالت دوم (D) و باز و دسته شو،  
رسانی ملکی = در حالت سوم (A) و باز و دسته شو،  
رسانی ملکی = در حالت چهارم (B) و باز و دسته شو،

می شود) با زاویه فاز بسیار باری که می خواهد موتور به آن متصل گردد اختلاف زیادی داشته باشد، در این صورت جریان گذراشی باندازه دو برابر جریان استارت موتور به موتور وارد می گردد و کویل الکتریکی موتور بسیار بالا می رود. اشکال صفحه <sup>نمایش</sup> بعد این شرایط را شبیه سازی نموده اند. البته تمامی این مراحل به

زمان قطع و وصل بستگی دارد و افراد علاقه مند می توانند به مقاله VOL26 1990IA مراجعه نمایند.




رله های نیز برای این عمل موجودند که ولتاژ دو سر دزنکتور را اندازه می گیرند و در صورتیکه این اختلاف ولتاژ زیاد نباشد (موقعیکه اختلاف زاویه کم است و  $\theta = 0$  یا دامنه ولتاژ منبع داخلی موتور کاهش یافته است) دزنکتور وصل می گردد. بعضی از کارخانجات سازنده نیز ادعا دارند که موتور ساخته شده توسط آنها می تواند حتی کاملاً خارج از فاز (اختلاف فاز  $180^\circ$  معنی استارت با دو برابر ولتاژ) بسته شوند ولی در عمل نتایج نشان می دهند که کویل بوجود آمده بسیار زیاد می باشد.

یک طرح شبیه این نیز ممکن است در مورد تمامی سیستم بکار گرفته شود و آن استفاده از منبع تغذیه <sup>KV</sup> دوتائی می باشد. شکل زیر این طرح را نشان می دهد که در آن هر کدام از بسیار بارهای  $3 \times 3$  می توانند توسط ترانس خودی از بسیار  $11$  و از بسیار  $3$  مجاور خود تغذیه گردند. در هر حال دزنکتور  $3 \times 3$  ورودی به هر بسیار بار می باید با دزنکتور مابین بسیارها بصورت interlock عمل نماید تا مطمئن شویم که هر سه دزنکتور با یکدیگر بسته نخواهند شد. قدرت قطع دزنکتورها در شرایطی محاسبه می شوند که یکی از ترانسها وظیفه تغذیه کل بارها را بعهده داشته باشد. در این شرایط بیشترین تأثیر موتورها در قدرت قطع و وصل دزنکتور در نظر گرفته شده است.

جهت بهینه سازی تعداد بسیار بارهای  $3 \times 3$  و مقدار بار هر کدام از بسیار بارها محاسباتی را می باید انجام داد تا از قیمت بالای طرح جلوگیری گردد. همین طرح می تواند در قسمت  $11$  نیز پیاده گردد و قابلیت اطمینان سیستم را بسیار بالا ببرد. برای شبیه سازی می باید در محل های مختلف اتصال کوتاه قرار دهیم و به نظر می رسد که بدترین نقطه وجود اتصال در طرف  $3 \times 3$  ترانسفورماتور  $11/3 \times 3$  باشد. این


طرح بسیار ساده به نظر می‌رسد و در عمل از چنین طرح ساده‌ای کمتر استفاده می‌گردد. بهر حال چندین طرح مانند طرح بالا در نقاط مختلف جهان بیاده شده است. در صورت استفاده از ژنراتور محلی معمولاً ژنراتور در باس بارهای  $11^{KV}$  قرار می‌گیرد و اگر ژنراتور دارای قدرت بالائی باشد جداسازی باس بارهای  $11^{KV}$  ضروری خواهد بود.

یک آلتراستاتیو دیگر استفاده از طرح شکل بعدی است. که در این طرح قسمت  $3,3^{KV}$  می‌تواند بصورت قسمت  $11^{KV}$  تغذیه شود تا اینکه در صورت خرابی یک ترانس، باس بار قابل تغذیه از سوی دیگر باشد. آلتراستاتیوهای دیگری نیز موجودند که هر کدام می‌باید در هنگام طراحی سیستم بطور مجزا آنالیز گرددند و نقاط ضعف و قدرت هر کدام مورد ارزیابی قرار گیرد. جهت کاهش قیمت طرح می‌توان بجای دو ترانس از ترانسهای سه سیم پیچه استفاده نمود. با اینکه در این حالت قیمت طرح کاهش می‌باید اما در صورت وجود ژنراتور محلی بر روی یکی از باس بارهای  $11^{KV}$  تنظیم ولتاژ هر دو باس بار بسیار مشکل خواهد بود. زیرا تب ترانسها در طرف اولیه می‌باشد و وقتیکه ولتاژ باس بار ژنراتوری بالا است ولتاژ باس بار دیگر پائین خواهد بود.



اختلاف ولتاژ مابین باس بارها مسئله نجات موتورهارا نیز مشکل می‌نماید.


## NETWORK DIAGRAM DRAWING UTILITY - H FOR HELP-X TO EXIT



VR

### ۱۲-۳ اثر مقاومت روتور در موتورهای القائی

همانطوریکه در فصل قبلی مشاهده شد، راکتانس موتور نقش مهمی را در هنگام استارت ایفا می‌نماید ولی مقاومت روتور نیز اثر بسزایی بر روی رفتار موتور القائی دارد. ماکزیمم کویل در یک موتور القائی هنگامی (در سرعتی) ایجاد می‌گردد که مقدار راکتانس پراکندگی برابر ترم  $\frac{R_2}{L_2}$  گردد. اگر مقاومت روتور کاهش یابد در آینصورت بازده موتور افزایش می‌یابد، چرا که لغزشی که در آن کویل ماکزیمم اتفاق می‌افتد کمتر می‌گردد.




از طرف دیگر اگر مقاومت کاهش یابد همانطوریکه از شکل پیداست از قدرت نجات موتورها نیز کاسته می‌گردد یعنی مسئله (Recovery) مشکلتر می‌شود. بنابراین اگر موتوری با بازده خیلی بالا بیشنهاد شود می‌باید مسئله نجات آنرا نیز در مدنظر قرار دهیم. در هر حال در شرایطی که بازده بالای موتورها در مدنظر طراحان کارخانجات موتورسازی می‌باشد و باعث کاهش تلفات نیز می‌گردد چنین بحتی را دنبال نمودن کار بسیار مشکلی است. چرا که شرایط بسیار حساس است و دو شرط منضاد از دو جنبه طراحی در مدنظر می‌باشد.

### ۱۲-۴ مقایسه موتورهای سنکرون و آسنکرون از نظر نجات

موتورهای سنکرون شبیه به زنرоторهای سنکرون توانی برابر  $\frac{V_1 E}{P} = \frac{V_1 E}{X}$  مصرف می‌نمایند. یعنی مقدار توان مصرفی مناسب با  $\frac{V_1 E}{X} = \frac{P}{X}$  می‌باشد. در اینصورت اگر ولتاژ ترمینال موتور ۵۰% کاهش یابد مقدار توان یا کویل تولیدی نیز می‌باید ۵۰% کاهش یابد. اما از آنجاییکه در شرایط گذرا راکتانس موتور تبدیل به راکتانس گذرا یعنی حدود ۳۵% راکتانس سنکرون می‌شود مقدار کویل باندازه  $\frac{0.6}{0.35} = 1.4$

می‌گردد که جهت نجات موتور کافی خواهد بود. اما در مورد موتورهای آسنکرون کویل با مجدور ولتاژ متناسب می‌باشد و اگر ولتاژ ترمینال موتور  $P_{\text{m}}$  ۰.۵ گردد در اینصورت کویل به مقدار  $0.25 P_{\text{m}}$  کاهش می‌باید و در اینحالات اگر ماکزیمم کویل موتور در حالت عادی  $P_{\text{m}}$  ۰.۵ باشد ماکزیمم کویل به  $0.5 P_{\text{m}}$  کاهش می‌باید. بنابراین وقتیکه ولتاژ ترمینال موتور در شرائط گذرا نصف شود موتور سنکرون به کار خود ادامه می‌دهد اما موتور آسنکرون در زیر بار می‌ماند.



[ درین شناسی سلسله چهواره از سیله می‌گردید و آگر عکس  
[ آن مطلب اتفاق بیانند و عین موتور به سیله  
[ تحریق کند، نایاب است.  
[ موتوری که من رضنا پایدار است تا موتوری  
[ که هیچ دورانی دستخواه بر عکس حالت مردم اعتراف  
[ نمایند. بحث کنید آشنرها سنکرون فرقی کند. چون  
[ توکل آکسیو آن انصاف است.

شرائط هنگامیکه اتصالی سه فاز اتفاق بیافتد فرق دارد. در اتصال کوتاه سه فاز سرعت موتور آسنکرون کاهش می‌باید ولی موتورهای سنکرون از پایداری خارج می‌گردند. مخصوصاً آگر اتصال سه موتور باشد.

### ۵-۱۲ نوسان در موتورها و ژنراتورها (Motor & generator Hunting)

در ادامه بحث مربوط به انتخاب مابین موتور سنکرون و آسنکرون مسائل دیگری نیز مطرح می‌باشد که به مسئله نجات موتورها مربوط نمی‌شود. همانطوریکه در فصل هفتم بحث شد در ماشینهای سنکرون کویل تابعی از سینوس زاویه بار می‌باشد و همچنین معادلات زیر در مورد آن صادق می‌باشد:

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{\pi f}{H} P_{\text{acc}}$$

$$P_{\text{acc}} = P_{\text{mech}} - P_{\text{elec}} = P_{\text{mech}} - \frac{V_1 E}{X} \sin \delta$$

$$\frac{ds}{dt} = \omega - \omega_0$$

و با

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = \frac{\pi f}{H} (P_{\text{mech}} - \frac{V_1 E}{X} \sin \delta)$$

معادله بالا یک معادله نوسانی است که فرکانس نوسانات آن از روی معادله مشخصه آن بدست می‌آید که برابر است با:

$$W = \sqrt{\frac{2\pi f}{M}} \quad \text{در سایه باری}$$

در شرائط بی‌باری، و این فرکانس نوسان بازیاد شدن بار کاهش می‌یابد زیرا که  $\frac{1}{\sqrt{M}}$  با افزایش  $M$  کاهش می‌یابد. اگر این موتور یک بار مکانیکی را که بر حسب زمان بصورت نوسانی عمل می‌نماید تغذیه نماید و فرکانس نوسانات بار برابر با این فرکانس باشد در اینصورت موتور شروع به نوسان نموده و جریانی که از شبکه کشیده می‌شود بصورت  $AM$  مدوله شده است که باعث خسارت به شبکه و همچنین ایجاد کوبل واکنشی در موتور و خستگی روتور خواهد شد. اما این نوع نوسان کمتر در شبکه‌های توزیع دیده می‌شود ولی مهندسین توزیع از امکان بوجود آمدن آن می‌باید آگاه باشند تا از بوجود آمدن آن جلوگیری نمایند. مسئله نوسانات گاهی اوقات در زنراتورهای سنکرون نیز مشاهده می‌شود و اگر چنین شرائطی بوجود آید قابل میرا شدن نیست و کار زیادی در مورد آن نمی‌توان انجام داد. در بعضی از مجتمعهای ایران نیز این مسئله مشاهده شده است که در اینصورت ابراتورها از نصف توان نامی زنراتور استفاده می‌نمایند.

در یک مجتمع صنعتی مشاهده شده است که یک زنراتور قطب صاف نسبت به شبکه نوسان می‌کرد اگر و فقط اگر تنها در مجتمع کار نماید. وقتیکه سیستم از برق سرتاسری جدا می‌شد مسئله نوسان بر طرف می‌شد و هنگامیکه زنراتور دیگری بموازات این زنراتور کار می‌کرد نوسانات از بین می‌رفت. چنین آزمایشی در عمل صورت گرفت و با بررسی نتایج مشخص شد که فرکانس طبیعی نوسانات گاورنر این زنراتور با فرکانس طبیعی نوسانات زنراتور وقتیکه به شبکه متصل می‌گردد برابر است و در این صورت مسئله نوسانات ایجاد می‌گردد. وقتیکه زنراتور دیگری به مدار می‌آمد فرکانس طبیعی نوسانات هنوزنراتور و شبکه تغییر می‌کرد و نوسانات کاهش می‌یافتد و چون زنراتور دومی یک زنراتور تبدیل شده از ماشین

آسنکرون بوده است که دمپینگ زیادی را داشت، باعث می‌شد نوسانات بکلی از بین برود. در نمونه ذکر شده مشکل با گذاشتن یک شیر در قسمت هیدرولیک گاورنر ژنراتور که باعث می‌شد شیرهای گاورنر باهستگی باز شوند حل شد. البته سرعت بستن شیرها را تغییر ندادند. با این روش فرکانس طبیعی نوسانات گاورنر تغییر نمود. اگر با مسئله Hunting در مرحله طراحی مواجه شدیم دو کار می‌توان انجام داد.

- ۱- ممان اینرسی ماشین را با گذاشتن چرخ طیار (flywheel) افزایش داد.
- ۲- با افزایش اثر میراثی در مدار تحریک ماشین اثر میراثی (damping) را افزایش داد.